

# Discharge

Papouch

RP

Monitor

Zdroje

# Triggers

4x USB  
trigry

# Preionization

PC zdroj pro žhavení  
předionizační trysky

# Working Gas H/He

RP

H2:RS232

Gnome  
232

He:RS232

H2/He sw

H2/He sw

Gnome  
232

MIKROVLNY  
MICROWAVES

Transfor  
mátor

11  
Iheat

připojení žh

připojení žh

300V  
zdroj  
usmer

12 13  
I preion

premosteni

připojení urch

MW CNTRL

Umw

# Stabilization

jistič,