
Safety factor
q_{edge}
q_0 (PeakFactor=2)
q=1
Iplasma
q [1]
I [A]
Time [ms]
0
2
4
6
8
10
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
6
8
10
12
14
16
18
20
22