
Safety factor
q_{edge}
q_0 (PeakFactor=2)
q=1
Iplasma
q [1]
I [A]
Time [ms]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
-7000
-6000
-5000
-4000
-3000
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
10
15
20
25
30