
Safety factor
q_edge
q_0 (PeakFactor=2)
q=1
Iplasma
q [1]
I [A]
Time [ms]
0
2
4
6
8
10
12
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
23
24
25
26
27