
Safety factor
q [1]
I [A]
Time [ms]
q_{edge}
q_0 (PeakFactor=2)
q=1
Iplasma
0
5
10
15
20
25
30
0
200
400
600
800
1000
1200
10
11
12
13
14
15