
Safety factor
q_{edge}
q_0 (PeakFactor=2)
q=1
Iplasma
q [1]
I [A]
Time [ms]
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
15
16
17
18
19