
Safety factor
q_edge
q_0 (PeakFactor=2)
q=1
Iplasma
q [1]
I [A]
Time [ms]
0
5
10
15
20
25
30
35
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
10
12
14
16
18