
Safety factor
q_edge
q_0 (PeakFactor=2)
q=1
Iplasma
q [1]
I [A]
Time [ms]
0
1
2
3
4
5
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
12.5
13
13.5
14
14.5
15