
Safety factor
q_edge
q_0 (PeakFactor=2)
q=1
Iplasma
q [1]
I [A]
Time [ms]
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
10
12
14
16
18