
Safety factor
q_edge
q_0 (PeakFactor=2)
q=1
Iplasma
q [1]
I [A]
Time [ms]
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
25000
20000
15000
10000
5000
0
-5000
10
15
20
25
30