
Safety factor
q [1]
I [A]
Time [ms]
q_{edge}
q_0 (PeakFactor=2)
q=1
Iplasma
0
2
4
6
8
10
12
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
8
10
12
14
16
18
20