


Prévodní pomír transformátoru tokamaku:

vyplňte 180A / 35V

$$\Rightarrow P = 6,3 \text{ kW}$$



odpor linie:

$$R = \frac{U}{I} = \frac{30V}{66A} = 5m\Omega$$


vyplňte 180A

$$u_{\text{loop}} = 12V_{\text{p-p}}$$

$$\Rightarrow P = \frac{u_{\text{eff}}^2}{R} = \frac{4,3^2}{5 \cdot 10^{-3}} = 3,66 \text{ kW}$$

I. Doplňte již dán stav průtoku vlny:

$$u_1 = 24 \cdot \frac{d\phi}{dt} \Rightarrow \phi = \frac{u_1}{24} \cdot t$$




$$u_2 = \frac{d(\phi/2)}{dt} \Rightarrow \phi = 2u_2 t$$

$$\Rightarrow u_2 = \frac{1}{48} u_1$$

transform. pomír $[1:48]$ polopen vývratné

II. Normální zapojení:

$$u_1 = 24 \frac{d\phi}{dt} \Rightarrow \phi = \frac{u_1}{24} t$$



$$u_2 = \frac{d(2\phi)}{dt} \Rightarrow \phi = \frac{u_2}{48} t$$

$$\Rightarrow u_2 = \frac{1}{24} u_1$$

transform. pomír $[1:12]$ něž polopen vývratné


pomír. typ. 102 od jidla' cist' jde až' do

průdušek sloupu a mazí se nejdřív tento sloupek

a potom sloupek - výplňto je chladiče

schemat pro sl. chladič:

(průdušek proti napětí
- sloupek typ. 102)



toto je proud

T M - T M