

**Bt**

**Osciloskop**

Trigr, U\_C, Fluke Vyb, Fluke Nab

**Thyristor**

BNC trigr

**Control**

RedPit

Raspberry

Galvan. odd. trigr

Relé pole

Relé pole

**Discharging  
resistor**

Trig +

Trig -

U\_C/100+


U\_C/100-

Napaj


Napaj

Jistič

FLUKE  
nabíjecí



FLUKE  
vybíjecí



Děliče

**VN Zdroj +**

**VN Zdroj -**

VN  
Relé  
+ commutator

**Kond**

**Kond**

**2xCommutator**