

**Bt**

**Osciloskop**

Trigr, U\_C, Fluke Vyb, Fluke Nab

**Thyristor**

BNC trigr

**Control**  
RedPit

Galvan. odd. trigr

Relé pole

Trig +

Trig -

U\_C/100+

U\_C/100-

**Discharging  
resistor**

FLUKE  
nabíjecí

FLUKE  
vybíjecí

Děliče

**Napaj**

**Napaj**

**Jistič**

**VN Zdroj +**

**VN Zdroj -**

**VN  
Relé**

**Kond**

**Kond**

**Commutator**